

Relatório Fotográfico

Pós Intervenção



Fachada principal



Fachada posterior



Painéis solares

Interior das habitações



Depósito de acumulação de AQS



ITED